



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO EGIPTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0666-43	FECHA:	24/05/2024



Foto1: cubiertos de laminas y estructuras de techos



Foto 2: cubiertos de laminas y estructuras de techos



Foto 3: cubiertos de laminas y estructuras de techos



Foto 4: cubiertos de laminas y estructuras de techos



FOTO5: Material que se compro para remozamiento



Foto 6: Laminas que se compraron para el remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

