



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Malacatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO EGIPTO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0666-43 | FECHA: | 28/05/2024 |



Foto1: cubiertos de laminas y estructuras de techos




Foto 2: cubiertos de laminas y estructuras de techos



Foto 3: cubiertos de laminas y estructuras de techos



Foto 4: cubiertos de laminas y estructuras de techos




FOTO5: Electricidad




Foto 6: Electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

