


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALACATANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0669-43	FECHA:	25/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Aldea Malacatan, Malacatan, San Marcos
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 -Aldea-
 Malacatan
 Firma y sello de la OPF

[Firma]
 DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 MALACATAN, SAN MARCOS
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALACATANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0669-43	FECHA:	25/11/2024




FOTO 7: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico




FOTO 8: Sustitución de canal de metal



FOTO 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




FOTO 10: Sustitución de portón de metal



FOTO 11: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Director del Centro Educativo Público</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---