

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALACATANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0669-43	FECHA:	06/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALACATANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0669-43	FECHA:	06/12/2024



FOTO 7: Sustrución de piso de cemento liquido por piso ceramico. En aulas




FOTO 8: Sustrución de canal de metal. En corredor de aulas




FOTO 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" En corredor de aulas



FOTO 10: Sustrución de portón de metal En entrada del establecimiento



FOTO 11: Reparación de banquetas de concreto. frente a Corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p>
---	---