



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0673-43	FECHA:	26/02/2024



Foto7: Cambio de techo en el baño de hombres.



Foto 8: Cambio de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 9: Cambio de puerta de madera por puerta de metal en baño de hombres.



Foto 10: Cambio de puerta de madera por puerta de metal en baño de mujeres.



Foto 11: Cambio de laminas en baños.



Foto 12: Cambio de puerta en bodegas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público