

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0673-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 7: Trabajando en el cambio de techo en el baño de hombres




Foto 8: Trabajando en el cambio de estructura de madera por estructura metálica.




Foto 9: Trabajando en el cambio de puerta de madera por puerta de metal en baño de hombres.




Foto 10: Trabajando en cambio de puertas de madera por puerta de metal en baño de mujeres




Foto 11: Trabajando en el cambio de laminas en baños.



Foto 12: Trabajando en el cambio de puerta en bodegas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--