

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva colonia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0674-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: Sustitución inodoro



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionadas y adicionadas el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA A FIRMA Y Sello Diseason de la OPF SO PADRES DE FAMILIA A FIRMA Y Sello Diseason de la OPF SO PADRES DE FAMILIA A FIRMA Y SAN MARIA DE LA CARROLLA DEL CARROLLA DE LA CARROLLA DE LA CARROLLA DEL CARROLLA DE LA CARROLLA DEL CARRO