



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FORMULARIO 107  
Enero 2014

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINADA:  EN SERVICIO  DURANTE  ESTABLECIMIENTO

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Antonio El Socorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-15-0075-43	FECHA	2/05/2014



Foto 1: Sustitución de piso cerámico debido a que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Mantenimiento de puertas y remplazo de chapas, del Establecimiento.



Foto 3: Colocación de cerámico interior y exterior de la pila.



Foto 4: Reparación de muro perimetral debido a que se encuentra en muy mal estado.



Foto 5: Sustitución de canal de metal debido que esta en mal estado y hay partes que no tiene y el agua pluvial cae en los corredores.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público