

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BERNARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0677-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Los 3 sanitarios necesitan reparación ya que están hecho de pleibol y se está quebrando sus paredes y las puertas no cierran bien.



Foto 2: la pila de la cocina ya se encuentra en mal estado ya que se ha deteriorado con el tiempo.



Foto 3: con la corriente de agua se ha levantado la tapa de la caja de drenaje que conduce el agua de la pila de la cocina



Foto 4: La plancha de la cocina se encuentra quebrada y ya no aguanta el soporte del peso de la olla de alimentos.



Foto 5: La chimenea de la cocina se encuentra su salida en el lado de una casa privada y molesta el humo que se provoca cuando se está cocinando.



Foto 6: El piso de la cocina, dirección y una aula se encuentran ya quebrados y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florinda chavez ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

