

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BERNARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0677-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: Trabajando en la construcción de las paredes de los baños



Foto 2: Trabajando en la reconstrucción de la pila



Foto 3: Trabajo en la reparación de torta de cemento para que no se entre agua al corredor



Foto 4: Trabajando en la construcción de la estufa rural completa



Foto 5: Trabajando pintando la cocina



Foto 6: Trabajando en la colocación de piso de modulo de aula y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florinda Chavez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



David San Juan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

