



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BERNARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0677-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: Baños terminados pintados y con las tasas insatada



Foto 2: la pila terminada



Foto 3: trabajo terminado en la pintura de muros de cocina, dirección y aula



Foto 4: Trabajo terminado la salida de chimenea . Estufa completada




Foto 5: trabajo terminado en la instalación de estufa rural como remodelación de la pila e instalación de piso en cocina



foto 6: Trabajo terminado en la instalación de pisos de aula y direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florinda chavez ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

