



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Olvido
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0685-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Piso de torta de cemento en mal estado, en el corredor




Foto 2: Piso de torta de cemento en mal estado, en el esconario




Foto 3: Piso de torta de cemento en mal estado, en las aulas.



Foto 4: Piso de torta de cemento en mal estado, en las aulas.



Foto 5: Piso de torta de cemento en mal estado, en las aulas.





Foto 6: Piso de torta de cemento en mal estado, en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos de apoyo de hojas.

*Susana R*  
Firma y sello del Presidente de la C.A.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

