



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Olvido
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0685-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Picado del piso de torta de cemento, en el corredor



Foto 2: Colocación de piso cerámico en proceso, en el corredor



Foto 3: Colocación de piso cerámico en proceso, en las aulas.



Foto 4: Colocación de piso cerámico en proceso, en las aulas.



Foto 5: Colocación de piso cerámico en proceso, en las aulas.



Foto 6: Colocación de piso cerámico en proceso, en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Susana R*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público