

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Olvido
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0685-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 1: Piso cerámico finalizado, en el corredor



Foto 2: Piso cerámico finalizado, en el escenario



Foto 3: Piso cerámico finalizado, en las aulas.



Foto 4: Piso cerámico finalizado, en las aulas.





Foto 5: Piso cerámico finalizado, en las aulas.



Foto 6: Piso cerámico finalizado, en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Anexo de hojas.

Suarez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

