



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versi6

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Margaritas, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0686-43	FECHA:	17/04/2024



Foto1: Cambio de Piso Ceramico Corredor



Foto 2: Cambio de Piso Ceramico Aula 1



Foto 3: Cambio de Piso Ceramico Aula 2




Foto 4: Cambio de Piso Ceramico Aula 3






Foto 5: Colocación de Piso Ceramico Aula Segundo Nivel



Foto 6: Colacion de Puerta De Metal Aula de Segundo Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Margaritas, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0686-43	FECHA:	17/04/2024




Foto 1: Sustitucion de Puertas de Metal e Inodoros




Foto 2: Sustitucion de Bomba de Agua









Foto 6: Sustitucion de Puerta de Metal de aula



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
