



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versió

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Margaritas, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0686-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Cambio de Piso Cerámico Corredor




Foto 2: Cambio de Piso Cerámico Aula 1



Foto 3: Cambio de Piso Cerámico Aula 2




Foto 4: Cambio de Piso Cerámico Aula 3



Foto 5: Colocación de Piso Cerámico Aula Segundo Nivel



Foto 6: Colacion de Puerta De Metal Aula de Segundo Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versión

Ministerio de Educación  
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Margaritas, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0686-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Cambio de Inodoros




Foto 2: Sustitución de la bomba de agua








Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---