

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0691-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Techo de aula de Preparatoria en mal estado




Foto 2: Techo de aula de primero B en mal estado



Foto 3: Techo de aula de primero C en mal estado a intervenir



Foto 4: Corredor de las 3 aulas descritas anteriormente



Foto 5: Panorámica de las aulas que presentan daño en su techo



Foto 6: Muro perimetral del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelia Caschua Chimpico

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

