



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0594-43	FECHA:	26/02/2024



Otros datos: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Mercedes Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 7: Baño para niños de edad entre 4 a 6 años que necesita mejoramiento en las paredes.




Foto 8: Baño en condiciones regulares pero necesitan tubería para almacenar agua.




Foto 9: Cambio de palanca para obtener agua del pozo




Foto 10: Mejoramiento de fogón para uso de la cocina escolar.



Foto 11: Sustitución de puerta que se encuentra en mal estado.




Foto 12: Sustitución de puerta que cocina escolar.

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Mercedes Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 13: Reparación de columna debido al deterioro por el paso del tiempo.




Foto 14: Reparación de muro perimetral de block



Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observaciones: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Mercedes Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público