



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 7: Proceso de reparación y sustitución de baños.



Foto 8: Proceso de reparación y sustitución de baños.



Foto 9: Cambio de lugar de pila y tubería para el agua del pozo



Foto 10: Mejoramiento del fogón para uso de la cocina escolar.




Foto 11: Proceso sustitución de puerta.



Foto 12: Proceso de sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Vasquez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 13: Reparación de columnas en mal estado.



Foto 14: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Vosquez

Firma y sello del Presidente de la CDP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

