

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero 20 de Octubre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0695-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5: Pintura en muros exteriores.



Foto 6: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al momento de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---