



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Malacatán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Batalla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0704-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Cambio de techo y mantenimiento de estructura de soporte



Foto 2: cambio de techo y mantenimiento de estructura de soporte



Foto 3: mantenimiento de balcones



Foto 4: Cambio de techo y sustitución de estructura de soporte



Foto 5: mantenimiento de balcones



Foto 6: sustitucion de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

