

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 15 de Enero EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 15 de Enero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0706-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Cambio de techado y ampliacion de cocina



Foto 2: Cambio de techado del aula numero 8 por deterioro.




Foto 3: Ampliacion de la bodega y cambio de techado



Foto 4: techado del aula numero 7



Foto 5: cambio de techado del aula número 9




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

