



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Jorge Rafael Castillo Roblero" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 2-49 Zona 1, Colonia El Maestro, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0737-45	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Servicio sanitario en mal estado



Foto 2: Servicio sanitario en mal estado



Foto 3: Muro perimetral en mal estado



Foto 4: Remozamiento de azulejo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público