

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 de Junio Aldea Brisas del Petacalapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-2808-43	FECHA:	06/09/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



foto 4: Sustitución de cemento liquido (por piso ceramico)



foto 5: Sustitución de canal de metal



foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---