

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-3252-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: Sustrucción inodoro



FOTO 2: Sustrucción de tubería línea principal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (AULA)



FOTO 4: Sustrucción de chapa (AULA)



FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal (AULA)



FOTO 6: Sustrucción de piso cerámico (AULA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-3252-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 7: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal (AULA)



FOTO 8: Sustrucción de balcones de metal (AULA)



FOTO 9: Reparación de piso de torta de concreto (COCINA)



FOTO 10: Sustrucción de Azulejo de Pila (COCINA)



FOTO 11: Sustrucción de canal de metal (PATIO)



FOTO 12: Mantenimiento a portones de metal (PATIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de actividades.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

