

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-3252-43	FECHA:	15/08/2024

FOTO 1: PROCESO DE Sustitución inodoro	FOTO 2: PROCESO DE Sustitución de tubería línea principal

FOTO 3: PROCESO DE Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (AULA)	FOTO 4: PROCESO DE Sustitución de chapa (AULA)

FOTO 5: PROCESO DE Mantenimiento a balcones de metal (AULA)	FOTO 6: PROCESO DE Sustitución de piso cerámico (AULA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-3252-43	FECHA:	15/08/2024



FOTO 7: PROCESO DE Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (AULA)



FOTO 8: PROCESO DE Sustitución de balcones de metal (AULA)



FOTO 9: PROCESO DE Reparación de piso de torta de concreto (COCINA)



FOTO 10: PROCESO DE Sustitución de Azulejo de Pila (COCINA)





FOTO 11: PROCESO DE Sustitución de canal de metal (PATIO)



FOTO 12: PROCESO DE Mantenimiento a portones de metal (PATIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--