

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4227-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: La parte inferior del porton ya se encuentra en mal estado.



Foto 2: Por el mal estado del porton entran animalitos a ensuciar la escuela.



Foto 3: No se cuenta con iluminación en el techado del patio para realizar eventos en la tarde.



Foto 4: El sistema electrico de las aulas se encuentran en mal estado, las lamparas ya se encuentran quemadas, por eso no hay luz en las aulas y se nos dificulta dar clases.



Foto 5: Las laminas ya estan agujeradas y en el tiempo del invierno entra mucha agua mojadose los alumnos ya que es jornada vespertina.



Foto 6: Por tener mas de veinte años deconstrucción el edificio se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE FAMILIARES




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4227-43	FECHA:	26/02/2024



Foto7: Colocación de piso granito para mejorar el ornato del establecimiento..



Foto 8: Facilitar la limpieza del suelo y así utilizar dicho espacio para intarlar un grado para impartir clases.




Foto 9: Las paredes se encuentran en mal estado por falta de pintura.



Foto 10: La pintura ya se desgasto porque se pinto hace cinco años y esto afecta el aspecto del establecimiento



Foto 11: La tapadera del pozo se deterioro por años de instalación.




Foto12: para proteger a los alumnos de algun accidente es necesario reparar la tapadera del pozo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

