

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5455-42	FECHA:	26/02/2024



Foto 7: Aula de Nivel Preprimario Etapa 1, piso de torta lisa de cemento.



Foto 8: Aula de Nivel Preprimario Etapa 2, piso de torta lisa de cemento.



Foto 9: Aula de Nivel Preprimario Etapa 3, piso de torta lisa de cemento.



Foto 10: Techos sin canales para agua pluvial, solamente las abrazaderas de canal.



Foto 11: Banqueta del frente de la escuela.



Foto 12: Banqueta del frente de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

