

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CONCORDIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0015-43	FECHA:	07/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

