



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Villa Nueva, Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0018-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada. Modulo 1



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de chapas



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Reparación de Sistema electrico. Modulo 2



Foto 6: Reparación de Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Villa Nueva, Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0018-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 7: Reparación de Sistema electrico. Modulo 1



Foto 8: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 9: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

