

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VILLA NUEVA, ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0018-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina por lámina troquela modulo 1



FOTO 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 3: Sustrucción de chapas



FOTO 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas





FOTO 5: Reparación de sistema eléctrico modulo 2



FOTO 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VILLA NUEVA, ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0018-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: Reparación de sistema eléctrico modulo 1



FOTO 8: Pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 9: Pintura de muros exteriores e interiores




FOTO 10:





FOTO 11:



FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

