

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VILLA NUEVA, ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0018-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina por lámina troquela aluzinc calibre 26 modulo 1



FOTO 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal modulo 1




FOTO 3: Sutiución de chapas puertas de aulas modulo 1



FOTO 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas modulo 1



FOTO 5: Reparación de sistema eléctrico modulo 2



FOT 6: Reparación de sistema eléctrico modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VILLA NUEVA, ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0018-43	FECHA:	10/12/2024





FOTO 7: Reparación de sistema eléctrico modulo 1



FOTO 8: Pintura de muros exteriores



FOTO 9: Pintura de muros interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---