

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 2-60 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0738-42	FECHA:	16 de mayo de 2024



Foto 1: Panorámica de corredor terminado



Foto 2: Interior de aula terminado




Foto 3: Interior de aula terminado



Foto 4: Panorámica de interior de aula con estructura de soporte y lámina aluzinc terminado



Foto 5: Vista interior terminado




Foto 6: Panorámica de techo con lamina aluzinc instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma manuscrita*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*Firma manuscrita*

Firma y Sello Director Centro Educativo

