

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0747-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de canal de metal



Foto 5: Sustrucción de lavatrastos (incluye mezcladora)



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---