

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0747-43	FECHA:	07/10/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal EN COCINA



FOTO 2: Sustitución de puerta de 2x1mts EN COCINA



FOTO 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico(incluye mano de obra) EN COCINA



FOTO 4: Sustitución de canal de metal (incluye mano de obra) EN COCINA





FOTO 5: Sustitución de lavatrastos (incluye mezcladora)



FOTO 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
