

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista Las Flores, Catarina, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0749-43	FECHA:	30 de Mayo de 2024



Foto 1: Estado actual del techo en módulo de baños



Foto 2: Estado actual de canal y bajadas de agua en módulo de baños




Foto 3: Estado actual de accesorios en tanque de inodoro



Foto 4: Situación actual de barandas en módulo de gradas




Foto 5: Estado actual de pared y de estufa en área de cocina



Foto 6: Estado actual de piso en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OMP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------