



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, San Miguel las Flores.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0752-43	FECHA:	17/05/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




foto 3: Sustitución de puerta




foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



foto 5: Sustitución de piso cerámico




foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




FOTO 7: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la C.P.F.</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--