

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, San Miguel las Flores.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0752-43	FECHA:	30/09/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 En modulo de Cocina



foto 3: Sustitución de puerta En modulo de Cocina



foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto En modulo de Cocina



foto 5: Sustitución de piso cerámico En modulo de Cocina



foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal En modulo de Cocina



FOTO 7: Repello en muro En modulo de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---