

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ZENON RODRIGUEZ RAYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA PARTIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0765-43	FECHA:	27/11/2024



FOTO 1: Sustitución de inodoro



FOTO 2: Sustitución de mingitorio



FOTO 3: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yasmin Mérida</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ZENON RODRIGUEZ RAYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA PARTIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0765-43	FECHA:	27/11/2024



FOTO 7: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 10: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 11: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 12: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yasmin Mérida</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---