



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esquipulas, Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0004-43	FECHA:	26 de febrero de 2024




Foto 1: Sustitución de muro de bolck en cocina



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa



Foto 3: Sustitución de pila de cemento




Foto 4: Pintura de interior y exterior



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 6: Sustitución de puera de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*José Antonio Godínez Ramos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

