



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	25 de mayo de 2024



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (Aula)



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de madera (pintura).




1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



5.3 Sustitución de ventanas de aluminio por pvc



6.1 Reparación de piso de torta de concreto.



10.3 Sustitución de inodoros.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	25 de mayo de 2024




10.5 Sustitución de lavamanos.



21.1 Repello en muro (Aulas)




21.3 Alisado en muro (Aulas)



19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



19.4 Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

