



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	28/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en módulo 1 de aula.



Foto 2: Mantenimiento de la estructura de soporte de madera (pintura) en módulo de baños.



Foto 3: Sustrucción de lámina acanalada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en módulo de baños.



Foto 4: Sustrucción de ventanas de aluminio y vidrio de paletas por estructura de pvc y vidrio corredizo en módulo de dirección.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto en área de patio.




Foto 6: Sustrucción de inodoros en módulos 1 y 2 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	28/12/2024



Foto 7: Sustitución de lavamanos en módulo 1 de aula.




Foto 8: Sustitución de repello de muro en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 9: Sustitución de alisado de muro en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 10: Sustitución de balcones de hierro en ventana en módulos 1 y 2 de aulas.




Foto 11: Sustitución de puertas de metal en módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 12: Sustitución de puertas de metal en módulos 1 y 2 de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

