



**REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Ciudad Tecún Umán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Ciudad Tecún Umán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0772-42	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de chapa





Foto 5: Sustitución de piso cerámico




Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de las.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

