

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Angeles, Ayutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-7-0783-43	FECHA:	23/2/2024




Foto 1: Sustitución de piso de torta por cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso de torta por cerámico.




Foto 3: Sustitución de piso de torta por cerámico.




Foto 4: Sustitución de piso de torta por cerámico.



Foto 5: Sustitución de piso de torta por cerámico.



Foto 6: Sustitución de piso de torta por cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

