

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0788-43	FECHA:	21/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada y estructura de metal en la cocina.



Foto 2: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones) y sustitución de chapa 13 puertas



Foto 3: VENTANAS: Mantenimiento de balcones de metal de aulas 40m2.




Foto 4: PISO: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico de 4 aulas y pasillo.




Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES: Sustitución de canal de aguas pluviales de 2 aulas de PVC 18ML




Foto 6: MUROS PERIMETRALES: Reparación de muro perimetral de block 43M2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0788-43	FECHA:	21/12/2024



Foto 7: Losa de patio: Reparación de plancha de concreto de patio 15m2 módulo 1 de aulas.




Foto 8: Mantenimiento de cisterna y depósitos de agua: sustitución de depósito de agua 1700 lt.



Foto 9: Ventanas: Fabricación e instalacón de balcon de hierro




Foto 10: Puerta: Fabricación e instalación de puerta del campo de futbol



Foto 11: Mano de obra especializada (albañilería, herrería, electricidad) instalación unidades de luz.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

