



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ABRAHAM LINCOLN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-4224-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: Sustitución de piso de granito




Foto 2: Sustitución de estufa rural completa




Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Mantenimiento a puertas



Foto 5: Reparación de banqueta





Foto 6: Mantenimiento a ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

