



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ABRAHAM LINCOLN" J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-4224-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERÁMICO MÓDULO 1.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA MÓDULO 2.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO MÓDULO 2.



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS MÓDULO 2.



Foto 5: REPARACIÓN A BANQUETA MÓDULO 2.




Foto 6: MANTENIMIENTO A VENTANAS MÓDULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público