



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ABRAHAM LINCOLN" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-4224-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: FINALIZACIÓN SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERÁMICO MÓDULO 1.



Foto 2: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA MÓDULO 2.



Foto 3: FINALIZACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO MÓDULO 2.




Foto 4: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A PUERTAS MÓDULO 2.



Foto 5: FINALIZACIÓN DE REPARACIÓN A BANQUETA MÓDULO 2.



Foto 6: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO A VENTANAS MÓDULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

