

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-4895-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: DURANTE SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: DURANTE MANTENIMIENTO A SOPORTE DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: DURANTE MANTENIMIENTO A PUERTAS




Foto 4: DURANTE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: DURANTE SUSTITUCION DE VIDRIOS





Foto 6: DURANTE MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Dania M. Valdez B.</p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la Comunidad Las Mercedes, Ayutla S.M.</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-4895-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: DURANTE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: DURANTE SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 3: DURANTE SUSTITUCION DE LAVADO




Foto 4: DURANTE REPELLO EN MURO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dania M. Valdez B.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--