



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0018-46	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal de rejas



Foto 4: Sustitución de portón



Foto 5 Sustitución de balcones




Foto 6 Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenneth Quiñonez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0018-46	FECHA:	27/09/2024



Foto 7 Sustitución de piso de tierra por torta de concreto



Foto 8 Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 9 Sustitución de inodoro



Foto 10 Sustitución de interruptores dobles



Foto 11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 12 Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karinel Orellana Herrera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

